



English

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, D-Link Corporation declares that:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Accessories/Component: Cables, Power Adapter

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directives 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) and 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). The device firmware is available at <http://www.dlink.com/cedoc>

For the evaluation of the compliance with these directives, the following standards are applied:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spectrum & Health
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Safety
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energy Efficiency
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Restriction of Hazardous Substances
EN 50581: 2012

The TCF file is located at:
Company Name: D-Link (Deutschland) GmbH
Address: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

The following importer/manufacturer is responsible for this declaration:
Company Name: D-Link Corporation
Company Address: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telephone: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Person responsible for this declaration:
Name: Adams Cheng
Title: Director, Quality System Div.
Date and Place of Issue: 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)
Legal Signature:

Bulgarian [България]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото D-Link Corporation декларира, че:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Акcesoapиkкомпонент: Кабели, Захранващ адаптер

е в съответствие с основните изисквания и други съответни регламенти на директивите 2014/53/EC (RED), 2009/125/EC (ErP) и 2011/65/EU & (EC)2015/863 (RoHS). Фърмуерът за устройството е наличен на <http://www.dlink.com/cedoc>

При оценка на съответствието с тези директиви са приложени следните стандарти:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Спектър и здраве
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Безопасност
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Енергийна ефективност
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Ограничаване на опасни вещества
EN 50581: 2012

TCF документът се намира в:
Име на компанията: D-Link (Deutschland) GmbH
Адрес: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Следният местен носител/производител носи отговорност за тази декларация:
Име на компанията: D-Link Corporation
Адрес на компанията: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Телефон: +886-2-66000123
Факс: +886-2-87914797

Лице, отговорно за настоящата декларация:
Име: Adams Cheng
Титла: Директор, Отдел за качество на системите.
Дата и място на издаване: 2020/01/09 Тайпей (Тайван)
Подпис:

Czech [Česky]

Prohlášení o shodě

D-Link Corporation tímto prohlašuje, že:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Příslušenství / komponenta: Kabely, Napájecí adaptér

vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) i 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Firmware zařízení je k dispozici na <http://www.dlink.com/cedoc>

Pro hodnocení shody s těmito směrnici byly použity následující normy:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spektrum a zdraví
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Bezpečnost
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energetická účinnost
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Omezení nebezpečných látek
EN 50581: 2012

Soubor TCF je umístěn na:
Název společnosti: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresa: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Německo

Za toto prohlášení zodpovídá následující dovozce/výrobce:
Název společnosti: D-Link Corporation
Adresa společnosti: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Osoba odpovědná za prohlášení:
Jméno: Adams Cheng
Funkce: Ředitel, oddělení Quality System
Datum a místo vydání: 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)
Podpis:

Croatian [Hrvatski]

IZJAVA O SUKLADNOSTI

D-Link Corporation ovim putem izjavljuje da je:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Pribor/komponenta: Kabeli, Strujni adapter

u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) i 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Firmver uređaja k dispozici na <http://www.dlink.com/cedoc>

Za ocjenu sukladnosti ovih uređaja primijenjeni su sljedeći standardi:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spektar i zdravlje
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Sigurnost
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energetska učinkovitost
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Ograničenja opasnih tvari
EN 50581: 2012

TCF datoteka nalazi se u:
Naziv tvrtke: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresa: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Njemačka

Za ovu izjavu odgovoran je sljedeći uvoznik/proizvođač:
Naziv tvrtke: D-Link Corporation
Firmaadresa: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajvan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Osoba odgovorna za ovu deklaraciju:
Naziv: Adams Cheng
Titula: Direktor odjela za kvalitetu
Datum i mjesto izdavanja: 2020/01/09 - Taipei (Tajvan)
Pravni potpis:

Danish [Dansk]

KONFORMITETSERKLÆRING

D-Link Corporation erklærer herved, at:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Tilbehør/komponent: Kabler, Spændingsadapter

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) og 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Enhedens firmware kan hentes på <http://www.dlink.com/cedoc>

Ved evalueringen af disse direktivers overholdelse er følgende standarder anvendt:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spektrum & sundhed
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Sikkerhed
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energieffektivitet
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Begrænsning af farlige stoffer
EN 50581: 2012

TCF-filen findes hos:
Naavn organisatione: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Følgende importør/producent er ansvarlig for denne erklæring:
Naavn organisatione: D-Link Corporation
Bedriftsadresse: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Ansvarlig person for denne erklæring:
Navn: Adams Cheng
Titel: Directeur, afd. Kvalitetssystem
Datum et sted for udgivelsen: 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)
Underskrift:

Dutch [Nederlands]

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart D-Link Corporation dat:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Accessoires/component: Kabels, Stroomadapter

voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorzieningen van de richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) en 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). De firmware van het apparaat is verkrijgbaar op <http://www.dlink.com/cedoc>

De volgende normen worden toegepast voor de evaluatie over de naleving van deze richtlijnen:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spektrum & Gezondheid
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Veiligheid
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energiebesparing
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Bepaerking van gevaarlijke stoffen
EN 50581: 2012

Het TCF-bestand bevindt zich in:
Naamn organisatie: D-Link (Deutschland) GmbH
Adres: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Duitsland

De volgende importeur/fabrikant is verantwoordelijk voor deze verklaring:
Naamn organisatie: D-Link Corporation
Bedrijfsadres: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefoon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Persoon verantwoordelijk voor deze verklaring:
Naamn: Adams Cheng
Titel: Directeur, afd. Kwaliteitstelsysteem
Datum en plaats van aflevering: 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)
Wettelijke handtekening:

Finnish [Suomi]

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

D-Link Corporation täten vakuuttaa, että:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Lisävaruste/osa: Kaapeli, Virtasovitin

on direktiivien 2014/53/EU (RED), 2009/125/EY (ErP) ja 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS) olennaisia vaatimuksia ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. Laiteen laiteohjelmisto on saatavilla osoitteessa <http://www.dlink.com/cedoc>

Arvioitaessa näiden direktiivien vaatimusten mukaisuutta sovelletaan seuraavia standardeja:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Ympäristö ja terveys
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Turvallisuus
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energiatehokkuus
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Vaarallisten aineiden rajoitukset
EN 50581: 2012

Tekninen rakennetiedosto on saatavilla osoitteesta:
Yhtion nimi: D-Link (Deutschland) GmbH
Osoite: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Saksa

Seuraava maahantuojaja/valmistaja on vastuussa tästä vakuutuksesta:
Naziv tvrtke: D-Link Corporation
Yhtiön osoite: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Puhelin: +886-2-66000123
Faksi: +886-2-87914797

Tästä vakuutuksesta vastuussa oleva henkilö:
Nimi: Adams Cheng
Toimi: Johtaja, Laatuajrjestelmäosasto
Julkaisun päivämäärä ja paikka: 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)
Lainvoimainen allekirjoitus:

French [Français]

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, D-Link Corporation déclare que :

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Accessoires / Composant: Câbles, Adaptateur secteur

est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions applicables des directives 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) et 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). Le microprogramme du périphérique est disponible sur <http://www.dlink.com/cedoc>

Les normes suivantes sont appliquées pour évaluer la conformité à ces directives :

CEM
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spectre et santé
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Sécurité
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Efficience énergétique
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Utilisation limitée de substances dangereuses
EN 50581: 2012

Le fichier TCF se trouve à l'emplacement suivant :
Nom de l'entreprise : D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse : Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Allemagne

L'importateur/fabricant suivant est responsable de la présente déclaration :
Nom de l'entreprise : D-Link Corporation
Adresse de l'entreprise : 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Téléphone : +886-2-66000123
Télécopie : +886-2-87914797

Personne responsable de la présente déclaration :
Nom : Adams Cheng
Titre : Director, Quality System Div.
Date et lieu d'émission : 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)
Signature légale :

German [Deutsch]

KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG

Hiermit erklärt die D-Link Corporation:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Zubehör/Komponente: Kabel, Netzteil

entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen geltenden Bestimmungen der EU-Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2009/125/EG (ErP) und 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Die Firmware für das Gerät ist auf der Website <http://www.dlink.com/cedoc> erhältlich.

Die folgenden Normen/Standards werden für die Bewertung der Einhaltung dieser Richtlinien angewandt:

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Funkfrequenz & Gesundheit
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Sicherheit
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energieeffizienz
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)
EN 50581: 2012

Speicherort der TCF-Datei ist:
Unternehmen: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Die Verantwortung für diese Erklärung liegt bei dem folgenden Importeur/Hersteller:
Unternehmen: D-Link Corporation
Anschritt des Unternehmens: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Die für diese Erklärung verantwortlich zeichnende Person:
Name: Adams Cheng
Titel: Director, Quality System Div.
Datum und Ort der Ausstellung : 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)
Rechtsgültige Unterschrift:

Greek [Ελληνικά]

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η D-Link Corporation δηλώνει ότι:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Εξαρτήματα/στοιχεία: Καλώδια, Τροφοδοτικό

πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΥ (RED), 2009/125/ΕΚ (ErP), 2011/65/ΕΥ & (ΕΥ)2015/863 (RoHS). Το υλολογισμικό της συσκευής είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία <http://www.dlink.com/cedoc>

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες, εφαρμόζονται τα εξής πρότυπα:

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Φάσμα ραδιοσυχνότητας και υγεία
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Ασφάλεια
EN 62368-1: 2014+A11:2017

<



Icelandic [Íslenska]

SAMRÆMISYFIRLÝING

D-Link Corporation lýsir því hér með yfir að:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Fylgihlutir/hlutur: Snúrur, Millistykki

er í samræmi við grundvallarkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ESB (RED), 2009/125/EB (ERP) og 2011/65/ESB & (ESB)2015/863 (RoHS). Fastbúnaður tækis er áanlegur <http://www.dlink.com/cedoc>

Eftirfarandi stöðlum er beitt til að meta fylgni við þessar tilskipanir:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B;
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Tiðniróf og heilsa
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Oryggi
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Orkunýtni
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Takmarkanir vegna hættulegra efna
EN 50581: 2012

TCF-skráin er á:
Nafn fyrirtækis: D-Link (Deutschland) GmbH
Heimilisfang: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Þýskaland

Eftirfarandi innflutningsáðili/framléðandi ber ábyrgð á þessari yfirlýsingu:
Nafn fyrirtækis: D-Link Corporation
Heimilisfang fyrirtækis: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Sími: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Áðili ábyrgur fyrir þessari yfirlýsingu:
Nafn: Adams Cheng
Titill: Forstjóri, gæðasvið
Dagsetning og útgáfustaður: 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)

Lögleg undirskrift:

Italian [Italiano]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, D-Link Corporation dichiara che:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Accessori/Componente: Cavi, Adattatore di alimentazione

è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) e 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). Il firmware del dispositivo è disponibile sul sito <http://www.dlink.com/cedoc>

Per la valutazione della conformità con le direttive di cui sopra, sono stati applicati i seguenti standard:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B;
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spectrum & Health
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Sicurezza
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Efficienza energetica
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Restrizione dell'uso di sostanze pericolose
EN 50581: 2012

Il file TCF si trova presso:
Nome società: D-Link (Deutschland) GmbH
Indirizzo: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germania

Il seguente importatore/produttore è responsabile della presente dichiarazione:
Nome società: D-Link Corporation
Indirizzo aziendale: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefono: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Persona responsabile della presente dichiarazione:
Nome: Adams Cheng
Titolo: Direttore, Div. Sistema di qualità
Data e luogo di emissione: 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)

Firma legale:

Maltese [Malti]

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ

Þ'ðan, D-Link Corporation tiddikjara li:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Accessorj/Komponente: Kejbils, Adapter tal-Energija

huwa f'konformità mar-rekwiżiti essenzjali u dispożizzjonijiet rilevanti oħra tad-direttivi 2014/53/UE (RED), 2009/125/KE (ErP) u 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). Il-firmware tat-tagħmir huwa disponibbli fuq <http://www.dlink.com/cedoc>

Għall-valutazzjoni tal-konformità ma' dawn id-direttivi, l-istandards li ġejjin huma applikati:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B;
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spektrum u Sahlha
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Sigurtà
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Effiċjenza fl-Energija
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Restrizzjoni ta' Sustanzi Perikolużi
EN 50581: 2012

Il-fajl TCF jinsab fi:
Isem il-Kumpanija: D-Link (Deutschland) GmbH
Indirizz: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, il-Germanja

L-importatur/manifattur li ġej huwa responsabbli għal din id-dikjarazzjoni:
Isem il-Kumpanija: D-Link Corporation
L-Indirizz tal-Kumpanija: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, it-Tajwan
Telefonu: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Persuna responsabbli għal din id-dikjarazzjoni:
Isem: Adams Cheng
Titlu: Direttur, Div. tas-Sistema tal-Kwalità
Data u Post tal-Hruġ: 2020/01/09 - Taipei (It-Tajwan)

Firma Legali:

Norwegian [Norsk]

KONFORMITETSERKLÆRING

D-Link Corporation erklærer herved at:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Tilbehør/Komponent: Kabler, Strømadapter

er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) og 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Enhetens fastvare er tilgjengelig på <http://www.dlink.com/cedoc>

For evalueringen av samsvar med disse direktivene er følgende standarder benyttet: neste følgende:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B;
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spektrum og helse
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Sikkerhet
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energieffektivitet
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Begrensning av farlige stoffer
EN 50581: 2012

TCF-filen finnes hos:
Firmanavn: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Tyskland

Følgende importør/producent er ansvarlig for denne erklæringen:
Firmanavn: D-Link Corporation
Firmaadresse: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Person som er ansvarlig for denne erklæringen:
Navn: Adams Cheng
Titel: Direktør, avd. kvalitetssystemer
Dato og sted for utstedelse: 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)

Juridisk signatur:

Polish [Polski]

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że produkt:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Aksesoria / komponent: Kable, Zasilacz sieciowy

jest zgodny z istotnymi wymaganiami i odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/WE (RED), 2009/125/WE (ErP) i 2011/65/UE & (UE)2015/863 (dyrektywa RoHS). Firmware można pobrać z witryny <http://www.dlink.com/cedoc>

W celu oceny zgodności z powyższymi dyrektywami stosowane są normy z następującego zakresu:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B;
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Widmo fal elektromagnetycznych i bezpieczeństwo zdrowotne
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Sprawność energetyczna
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

RoHS
EN 50581: 2012

Plik TCF znajduje się w następującej lokalizacji:
Nazwa firmy: D-Link (Deutschland) GmbH
Adres: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Niemcy

Za niniejszą deklarację odpowiedzialni są następujący importerzy/producenti:
Nazwa firmy: D-Link Corporation
Morada da empresa: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajwan
Numer telefonu: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie niniejszej deklaracji:
Imię i nazwisko: Adams Cheng
Stanowisko: Kierownik działu systemów jakości
Data i miejsce wydania: 2020/01/09 - Tajpej (Tajwan)

Podpis mający moc prawną:

Portuguese [Português]

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Esta forma, a D-Link Corporation declara que:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Acessorios/Componente: Cabos, Adaptador de corrente

está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) e 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). O firmware do dispositivo está disponível em <http://www.dlink.com/cedoc>

Para a avaliação da conformidade com estas diretivas, aplicam-se as normas seguintes:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B;
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Espectro e saúde
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Segurança
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Eficiência energética
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Restrição de Substâncias Perigosas
EN 50581: 2012

O ficheiro TCF está localizado em:
Nome da empresa: D-Link (Deutschland) GmbH
Morada: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Alemanha

O importador/fabricante seguinte é responsável por esta declaração:
Nome da empresa: D-Link Corporation
Morada da empresa: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefone: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Pessoa responsável por esta declaração:
Nome: Adams Cheng
Cargo: Diretor, Div. Sistema de Qualidade
Data e lugar de emissão: 2020/01/09 - Taipé (Taiwan)

Assinatura legal:

Romanian [Română]

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, D-Link Corporation declară că:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Accesorii/Componentă: Cabluri, Adaptor de alimentare

este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) și 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). Firmware-ul pentru dispozitiv este disponibil la adresa <http://www.dlink.com/cedoc>

Pentru evaluarea conformității cu aceste directive se aplică următoarele norme:

CEM
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B;
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spektru și sănătate
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Siguranță
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Eficiență energetică
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Restricționarea substanțelor periculoase
EN 50581: 2012

Dosarul cu caracteristicile tehnice se găsește la:
Nume companie: D-Link (Germania) GmbH
Adresă: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Deutschland

Următorul importator/producător este responsabil pentru această declarație:
Nume companie: D-Link Corporation
Adresă companie: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Persoană responsabilă pentru această declarație:
Nume: Adams Cheng
Funcție: Director, Div. Sisteme de calitate
Data și locul în care a apărut problema: 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)

Semnătură legală:

Slovak [Slovensky]

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, spoločnosť D-Link Corporation, vyhlasuje, že:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Príslušenstvo/komponent: Káble, Adaptér napájania

je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ (RED), 2009/125/ES (ErP) a 2011/65/EÚ & (EÚ)2015/863 (RoHS). Firmware pomôcky je k dispozícii na webovej stránke <http://www.dlink.com/cedoc>

Pri overení zhody s týmito smernicami boli použité nasledujúce normy:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B;
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spektrum a zdravie
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Bezpečnosť
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energetická účinnosť
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Zníženie dopadu nebezpečných látok
EN 50581: 2012

Súbor TCF sa nachádza na:
Názov spoločnosti: D-Link (Nemecko) GmbH
Adresa spoločnosti: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Nemecko

Za toto vyhlásenie zodpovedá nasledujúci dovozca alebo výrobca:
Názov spoločnosti: D-Link Corporation
Názov podjetja: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajsko
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Osoba zodpovedná za toto vyhlásenie:
Meno: Adams Cheng
Funkcia: Riaditeľ divízie kvality systému
Dátum a miesto vydania: 2020/01/09 - Taipei (Taiwan)

Podpis:

Slovenian [Slovensko]

Izjava o skladnosti

Družba D-Link Corporation s tem izjavlja da je:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Dodatna oprema/komponenta: Kabli, Napajalni adapter

skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi določili direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) in 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Vdelana programska oprema naprave je na voljo na: <http://www.dlink.com/cedoc>

Za oceno skladnosti s temi direktivami so uporabljeni naslednji standardi:

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC:2016, Class B;
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1:2015

Spekter in zdravje
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 62311: 2008; EN 50385: 2017

Varnost
EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energijska učinkovitost
REG (EC)No 278/2009; REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013, Point 5

Omejitev nevarnih snovi
EN 50581: 2012

TFC datoteka se nahaja v:
Ime podjetja: D-Link (Deutschland) GmbH
Naslov: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Nemčija

Za to izjavo je odgovoren naslednji uvoznik/proizvajalec:
Názov spoločnosti: D-Link Corporation
Názov podjetja: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajsko
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Oseba, odgovorna za to izjavo:
Ime: Adams Cheng
Naslov: Direktor oddelka za raziskavo in razvoj ter zagotavljanje kakovosti
Datum in mesto izdaje: 2020/01/09 - Taipei (Tajsko)

Pravni podpis:

Spanish [Español]

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, D-Link Corporation declara lo siguiente:

DSL-3788, Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit ADSL2+/VDSL2 Modem Router
Accesorios/Componente: Cables, Adaptador de alimentación

cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) y 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). El firmware del dispositivo está disponible en <http://www.dlink.com/cedoc>